







高圧カットアウトの取付金具

(单位: mm)

汎用品	腕金用 BD0-G1700  ※単品販売不可	腕金アングル共用 BD0-S2600 	パイプ用 BD0-S1300 
	耐塩中間碍子用 BD0-S2500 (腕金・アングル用) 		
特殊品			

(注) 取付金具は別売りになっておりますので、別途ご指定ください。

高圧カットアウト用操作棒

品 名	外 観	形式	仕 様	外形寸法図 [mm]	備 考
箱形高压 カットアウト 操作棒		DP-2	7.2kV PC-6 用	 ()内はPC-7の寸法	PC-6 形と PC-7 形 用は、ヒューズ筒挿入穴が異なります。LBS 共用品にて長尺のタイプもございます。(P.173)
		DP-5	7.2kV PC-7 用 PFH-2 用		
箱形、筒形高压 カットアウト 共用操作棒		HKD-1	7.2kV PC-6 用 円筒用		—
耐振用高压 カットアウト 操作棒		DP-2V	7.2kV PC-6 用		—

耐塩用中間碍子

外 観	品 番	外形寸法図 [mm]
	GXS-S1600	

最小取付寸法図 (単位: mm)

